

Area di lavoro  
Luogo di lavoro  
Attività

## Soluzione di resine X 50

### Pericoli per l'uomo e l'ambiente



Infiammabile.

Irritante per gli occhi e la pelle.

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.

Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.

L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

Il prodotto contiene: prodotto di reazione: bisfenolo-A-epicloridrina resine epossidiche (peso molecolare medio  $\leq 700$ ), toluene

### Misure di protezione e regole di comportamento



Osservare che vi sia un'ottima ventilazione/aspirazione nei posti di lavoro.

Non fumare né mangiare o bere nei luoghi di lavoro o nei magazzini. Conservare lontano da alimenti, mangimi, bibite e tabacco.

Equipaggiamento protettivo prescritto: - Tuta protettiva o camice - occhiali protettivi antispruzzo o protezione del viso - guanti impermeabili in gomma o plastica - stivali protettivi nell'utilizzo di grandi quantità.

Non riscaldare mai tale sostanza con fiamma diretta.

Riportare subito ogni inconveniente al proprio superiore. Eseguire delle riparazioni adeguatamente e con cautela. Le tubature devono essere completamente svuotate.

In caso di fuoriuscita di liquido provvedere ad una ventilazione. Evitare in ogni caso la formazione di scintille e di fiamme.

Limitare le scorte sul posto di lavoro.

Travasare evitando di spruzzare e di volatilizzare.

Travasare solo in recipienti puliti.

Trasportare i recipienti con la sostanza soltanto all'interno di un contenitore più grande (p.es. secchio con maniglia).

### Comportamento in caso di pericolo



In caso d'incendio rispettare le istruzioni aziendali.

Estinguere gli incendi di piccole dimensioni con CO<sup>2</sup> o polvere estinguente, eventualmente con acqua nebulizzata.

Evitare l'aspirazione di polvere, vapori o dei gas di combustione - Utilizzare la maschera antigas.

Nei casi di gocciolaggio come pure di scolo di liquido, informare immediatamente il superiore o la direzione dell'azienda.

### Primo soccorso




Lavare accuratamente la parte di pelle colpita con acqua e sapone. Se la parte di pelle colpita dagli spruzzi dovesse essere grande, sciacquare immediatamente con la doccia d'emergenza rimuovendo con cautela l'abbigliamento bagnato.

Raffreddare la pelle ustionata con acqua fredda, fino a quando il dolore sparisce. Non fasciare le ustioni del viso e degli occhi. Sottoporre a cure mediche.

Dopo un contatto con gli occhi, lavare con acqua corrente per diversi minuti ed avvisare il superiore. Consultare immediatamente il medico.

Dopo un ingerimento, bere abbondantemente acqua, se disponibile con aggiunta di carbone attivo. Evitare possibilmente di fare vomitare. Negli svenimenti ruotare la persona sul fianco e mantenerla in posizione stabile. Chiamare un medico.

Dopo aver inalato, assicurare l'apporto di aria fresca, provvedere alla calma e al calore del soggetto. Per sicurezza consultare il medico.

**Smaltimento adeguato**

Assorbire il liquido versato con legante universale e, come per i rifiuti, consegnare in recipienti chiusi ai servizi di raccolta per lo smaltimento. Anche delle piccole quantità del prodotto non devono essere immesse nelle fognature.