

Delovno področje  
Delovni prostor  
Delovno opravilo

## Opis nevarnosti materiala

### Resin solution X 50

#### Nevarnosti za ljudi in okolje



Vnetljivo.  
Draži oči in kožo.  
Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.  
Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja.  
Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.  
Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku.  
Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.  
Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.  
Preparat vsebuje: Reakcijski produkt bisfenola A epiklorohidriinske smole s povprečno molekulsko težo  $\leq 700$ , Toluen

#### Ukrepi za varno rokovanje



Poskrbeti za pravilno zračenje in ventilacijo na delovnem mestu.  
Na delovnem mestu in v skladišč ni priporočljivo ne kaditi, jesti, piti in ne shranjevati hrane, pijače in tobaka.  
Priporočljiva zaščitna sredstva: - zaščitna halja ali predpasnik - zaščitna očala ali ščitnik za obraz - zaščitne rokavice iz gume ali plastike - zaščitni škornji pri delu z večjimi količinami preparata.  
Nikoli segrevati snovi z odprtim plamenom.  
Vsako težavo je potrebno takoj javiti nadrejenemu. Popravila se morajo izvršiti pravilno in previdno. Cevi morajo biti popolnoma spraznjene.  
V primeru razlitja vključi ventilacijo. Preprečiti stik z iskrami in ognjem.  
Ne shranjevati velikih količin na delovnem mestu.  
Preprečiti izhlapevanje in brizganje pri polnjenju.  
Polniti samo v čisto embalažo.  
Pripravek, ki je pakiran v mehansko občutljivi embalaži je potrebno za transport zaščititi. (npr. dati v plastično posodo z roči).

#### Ukrepi v nevarnosti



V primeru požara, se je potrebno držati navodil za varno delo.  
Manjše požare lahko pogasimo z CO<sub>2</sub>, gasilnim prahom ali z razpršenim vodnim curkom.  
Ne vdihavati prahu, hlapov ali dima - uporabljati dihali aparat.  
V primeru razsutja ali razlitja, nemudoma o tem obvestiti nadrejenega ali vodjo oddelka.

#### Prva pomoč



Onesnaženo kožo takoj sprati z vodo in milom. V primeru onesnaženja večje površine kože, je potrebno spiranje z varnostno prho in previdno odstraniti onesnaženo obleko.  
Pri opeklinah, kožo hladimo z mrzlo vodo, dokler ne omilimo bolečine. Opeklin obraza in oči ne obvezujemo. Poiščemo zdravniško pomoč.  
Pri poškodbah oči moramo 10 do 15 minut spirati oko z vodo in obvestiti nadrejenega. Po internem navodilu je potrebno obiskati očesnega specialista.  
V primeru zastrupitve z zaužitjem moramo dati piti izdatno količino vode in po možnosti z dodatkom aktivnega oglja. Ne smemo povzročiti bruhanja! V primeru nezavesti položaj in prevoz v stabilni bočni legi. Pripeljati v zdravniško oskrbo.  
V primeru vdihavanja ponesrečenca odnesemo na svež zrak, položimo in pokrijemo. Obvestimo zdravnika.

#### Odstranjevanje odpadkov



Pobрати z materialom, ki veže nase tekočino ( pesek ali absorpcijsko sredstvo ) in skupaj z odpadnim materialom izročiti uradno pooblaščenim zbiralcem v zaprti embalaži. Niti najmanjših količin ne smemo spustiti v odtok.